



Fahrzeugexposé

Volkswagen Golf

Plus VI Team BMT

Erstzulassung:	08 / 2010
Kilometerstand:	97.300
Kraftstoff:	Benzin
Getriebe:	Schaltgetriebe
Leistung:	77 kw / 104 PS
Bauform:	Limousine
Türen:	4
Sitze:	5
Farbe:	Grau
Nächste HU:	05 / 2026
Leergewicht:	1364 kg



Umweltdaten:

Emissionsklasse: Euro 5

WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte^{1,2,3}

Verbrauch Kombiniert: 5,5 l/100km

CO₂-Emission kombiniert: 126 g/km

5.970 €

IHR KONTAKT:

AZ-Motors
Erbespfad 14
55232 Alzey

Tel.: 06731 94 72 20

Fax: 06731 94 72 21

E-Mail: mail@az-motors.info

Web: az-motors.qualitaetshaendler.de

Differenzbest. n. §25a UStG.



Volkswagen Golf

Plus VI Team BMT

Ausstattung und Extras:

- ABS
- Allwetterreifen
- Alufelgen
- Armlehne
- Beifahrerairbag
- CD-Spieler
- Dachreling
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Elektr. Fensterheber
- Elektrische Seitenspiegel
- ESP
- Fahrer-Airbag
- Isofix
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- Kurvenlicht
- Lederlenkrad
- Lichtsensor
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Radio
- Regensensor
- Scheinwerferreinigung
- Seitenairbag
- Servolenkung
- Start/Stop-Automatik
- Tagfahrlicht
- Tempomat
- Traktionskontrolle
- USB
- Wegfahrsperrung
- Winterpaket
- WLAN / Wifi Hotspot
- Zentralverriegelung



Volkswagen Golf

Plus VI Team BMT

Beschreibung:

Sonderausstattung:

Dachreling silber, Feuerlöscher, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Metallic-Lackierung,

Weitere Ausstattung:


3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht, **Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar**, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsbelagverschleissanzeige, Chromeinfassung Lichtschalter, Doppeltonhorn, **Einparkhilfe vorn und hinten**, Elektron. Differentialsperre (EDS), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Handbremshebelgriff Leder, Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopfstützen hinten (3-fach), Kühlergrill schwarz mit Chromleisten, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstützen vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, LM-Felgen, Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI, Multifunktionsanzeige Plus, Multimediabuchse MEDIA-IN, Nebelschlussleuchte, Nichtraucher-Paket, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rücksitzbank / Lehne geteilt, **Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5**, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Stoßfänger lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung grün / hinten schwarz getönt



Volkswagen Golf

Plus VI Team BMT

Fahrzeugbilder:





Volkswagen Golf

Plus VI Team BMT

Fahrzeugbilder:





Volkswagen Golf

Plus VI Team BMT

Fahrzeugbilder:



Service-Nachweis 3			
Durchgeführt wurde	ja	nein	Zustand/Arbeits - Wechsel von
Überwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Im Vorfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öl- und Filter
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgabelstiel und -drüsen
Im Vorfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbes Kuppelgelenk Öl
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter
Brandschutzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinlass
LongLife Monitor verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bedienrückkommen
Datum: 20.09.2018			Bedienflüssigkeit
Km-Stand: 31613			Staub- und Pollenfiltereinlass
Rechnungsnummer:			Zahnriemen
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilisierungscenter		
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners		

Ihre nächsten Service-Eingänge			
Überwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	Zustand/Arbeits	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	Monat: Jahr	<input type="checkbox"/>
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	<input type="checkbox"/>	oder bei km	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	Monat: Jahr	<input type="checkbox"/>
Brandschutzwechsel	<input type="checkbox"/>	oder bei km	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	Monat: Jahr	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	oder bei km	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilisierungscenter		

Service-Nachweis 1			
Durchgeführt wurde	ja	nein	Zustand/Arbeits - Wechsel von
Überwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Im Vorfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öl- und Filter
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgabelstiel und -drüsen
Im Vorfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbes Kuppelgelenk Öl
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter
Brandschutzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinlass
LongLife Monitor verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bedienrückkommen
Datum: 23.11.17			Bedienflüssigkeit
Km-Stand: 73347			Staub- und Pollenfiltereinlass
Rechnungsnummer: 203622			Zahnriemen
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen
Kundenwunsch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilisierungscenter		
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners		

Service-Nachweis 2			
Durchgeführt wurde	ja	nein	Zustand/Arbeits - Wechsel von
Überwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF
Im Vorfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öl- und Filter
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endgabelstiel und -drüsen
Im Vorfeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Halbes Kuppelgelenk Öl
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter
Brandschutzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinlass
LongLife Monitor verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bedienrückkommen
Datum: 23.06.2015			Bedienflüssigkeit
Km-Stand: 21659			Staub- und Pollenfiltereinlass
Rechnungsnummer:			Zahnriemen
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zündkerzen
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilisierungscenter		
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners		

Ihre nächsten Service-Eingänge			
Überwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Zustand/Arbeits	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Monat: Jahr	<input type="checkbox"/>
nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	<input checked="" type="checkbox"/>	oder bei km	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	Monat: Jahr	<input type="checkbox"/>
Brandschutzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	oder bei km	<input type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	Monat: Jahr	<input type="checkbox"/>
Kundenwunsch	<input type="checkbox"/>	oder bei km	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilisierungscenter		



Umweltdaten - Hinweis:

¹Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

²Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

³Bitte beachten Sie, dass sich die Kfz-Steuer für ab dem 01.09.2018 zugelassene Fahrzeuge nach den CO₂-Werten des WLTP-Messverfahrens richtet und bei diesem Fahrzeug daher höher ausfallen kann, als nach dem bisherigen NEFZ-Messverfahren. Die für dieses Fahrzeug angegebenen CO₂-Werte wurden gemäß derzeit gültiger Pkw-EnVKV mit dem NEFZ-Messverfahren ermittelt. Bitte informieren Sie sich daher vor Vertragschluss über etwaige Abweichungen der Kfz-Steuer, zum Beispiel auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums.